

直接測定と不確かさ (実験指針P20~25)

[実験テーマの概要]


本実験では、実験結果の曖昧さを考えるために、**不確かさ** (uncertainty)と呼ばれる量に注目する。ここではその概念や計算法を確認していこう。

レポート課題

正確さと、精確さの違いを説明しなさい。

予習の解説

繰り返し行った測定結果の頻度のグラフは、**ガウス分布関数**とよく一致する。



$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

・標本平均 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$

ガウス分布関数の μ の**最良推定値**

・標本標準偏差

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

ガウス分布関数の σ の**最良推定値**

・タイプAの不確かさ $\delta x_A = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$:

平均のばらつきを表す

・タイプBの不確かさ δx_B

器具のもつ不確かさ

・合成標準不確かさ

$$\delta x_C = \sqrt{(\delta x_A)^2 + (\delta x_B)^2}$$

合成された不確かさ。「ある実験器具を用いて繰り返し測定を行って得られた測定値の平均のばらつき」

・相対不確かさ

測定値の信頼性を表す指標

不確かさを考慮した測定結果を求める流れ

物体の長さを分解能0.1 mmの定規で、繰り返し(10回)測定した。

使用器具 定規
分解能 0.1 mm

$$\delta x_B = 0.1 \text{ mm} \quad \delta x_B: \text{実験前に決定}$$

長さ (mm)
 x_1 65.0
 x_2 65.4
⋮ 65.1
64.5
64.4
⋮

$$\bar{x} = 65.040 \dots \text{ mm}$$

$$\sigma_x = 0.513 \dots \text{ mm}$$

実験結果から計算

$$\delta x_A = \frac{0.513 \text{ mm}}{\sqrt{10}} = 0.162 \text{ mm}$$

$$\delta x_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

* 下線に注目する。
(計算上あいまいさを含む桁で最後に四捨五入する)

不確かさを考慮した測定結果を報告することを考えよう。

$$\delta x_A = 0.162 \text{ mm}$$


$$\delta x_B = 0.1 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \delta x_C &= \sqrt{\delta x_A^2 + \delta x_B^2} \\ &= \sqrt{(0.162 \text{ mm})^2 + (0.1 \text{ mm})^2} \end{aligned}$$

$$= 0.190 \text{ mm}$$

$$k \delta x_C = 2 \times 0.190 \text{ mm}$$

$$= 0.380 \text{ mm}$$



δx_C が δx_A (つまり σ_x)に由来すると、全体の統計の68.3%程度しか見ていない。 $\pm 2\sigma_x$ を考えれば、95.4%となる。そこで、 δx_C を2倍する。 k を包含係数と呼び、 $k = 2$ とする。

不確かさを考慮した測定結果を報告することを考えよう。

最終結果

$$\bar{x} \pm k \delta x_c$$

$$= (65.\underline{040} \pm 0.\underline{380}) \text{ mm}$$

$$= (65.\underline{040} \pm 0.4) \text{ mm}$$

$$= (65.0 \pm 0.4) \text{ mm} \text{ (ただし、包含係数 } k = 2)$$

平均値 $\pm 2 \times$ 合成標準不確かさ



$2 \times$ 合成標準不確かさ **を1桁で書く**



平均値を不確かさ**の桁に合わせる**

最終結果の不確かさ $k\delta x_C$ を小さくしたい。**どうすればよいか？**

$$\delta x_C = \sqrt{\delta x_A^2 + \delta x_B^2}$$

なので、 δx_A と δx_B を小さくすることを考えよう。

・ δx_A は測定値のばらつきを反映しているが、

$$\delta x_A = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

なので、測定回数を増やすと減少する。

・ δx_B は測定器具の分解能で決まっている。使用する器具を変えないと変わらない。

どの程度まで小さくしたいかを考えて、実験計画を立てるべきである。

・ $n \rightarrow \infty$ とすれば $\delta x_A \rightarrow 0$ となる。 δx_B は0にならないので、測定回数(労力)を増やして δx_A を小さくしても、最終結果の不確かさは変わらない。

・ δx_B は器具で決まるので、より分解能の小さな器具を用いればよい。

分解能が1/10になると、装置の金額は×10になる。 δx_A が小さくならないと、高額な装置を使ったとしても、最終結果の不確かさは変わらない。

ここでは、 δx_A と δx_B が同程度にすることを考える。

測定の精度と不確かさ

例) 分解能 0.1 mmの器具で測定した結果

\bar{x} (mm)	$k\delta x_C$ (mm)	最終結果 (mm)	$k\delta x_C$ を有効数字1桁で表した場合
65. <u>040</u>	0. <u>380</u>	65.0 ±0.4	分解能の桁と不確かさの桁が一致
65. <u>040</u>	<u>3.80</u>	65 ± 4	分解能の桁に意味がない。 δx_A を小さくした方が 良い。
65. <u>040</u>	0.0 <u>380</u>	65.04 ±0.04	分解能よりも小さな量まで検討して構わない

測定の精度と不確かさ

相対不確かさ(精度)
では、 k を含めない

\bar{x} (mm)	δx_C (mm)	最終結果 (mm)	$\delta x_C / \bar{x}$
560.0...	0.1	560.0 \pm 0.2	0.000179 =0.0002
65.00...	0.01	65.00 \pm 0.02	0.000159 =0.0002
65.0...	0.1	65.0 \pm 0.2	0.00159 =0.002

大きさが異なるものを
測定したのに、精度(測
定の精密さ)は変わらない。

大きさが同程度のものを
測定したのに、精度が異
なる。

δx_C は1桁になるので、
 $\delta x_C / \bar{x}$ も1桁にする

測定精度と不確かさ

例えば、長さの合成標準不確かさ $\delta x_C = 1 \text{ mm}$ は大きいか？ 小さいか？

- ・長さが10 mm(1 cm)の製品のなら、相対不確かさ 10%
- ・長さが10000 mm(10 m)の製品なら、相対不確かさ 0.01%

$\delta x_C = 1 \text{ mm}$ は1 mm程度間で測定結果がばらつくことを意味する。相対不確かさ(精度とも呼ばれる)を実験結果の**精確さ**と考える。

JISZ 8103によると、

正確さ

反復測定によって得られる測定値の平均と参照値との一致の度合い。

精確さ

反復測定によって得られる測定値間の一致の度合い。